

Созданы, чтобы превосходить.



Высокотехнологическое Весовое и
Аналитическое оборудование Precisa



	EP	ES
Система калибровки	встроенная (SCS)	встроенная (SCS)
Меню, клавиатура	12 клавиш	10 клавиш
Дисплей	ЖК графический с подсветкой	ЖК с подсветкой
Корпус	алюминий	алюминий
Размер чаши весов	диаметр 80 мм	диаметр 80 мм
Ветрозащитная витрина, высота	260 мм	260 мм

0,01 мг	125 г	EP 125SM	ES 125SM
	102/225 г	EP 225SM-DR	ES 225SM

Дополнительные функции:		
Минимальный вес образца, MSW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое тестирование воспроизводимости (ART)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Многоуровневое взвешивание, MBW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Способ корректировки плавающей погрешности (BEST)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Калибровка пипеток, ловушка испарений	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Динамическое взвешивание, DDW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Взвешивание животных	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Статистика и протоколирование	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Расчёт суммы нетто	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Суммирование	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Свободное преобразование единиц измерения веса	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Программа преобразования площади (Расчёт бумаги)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Проверка веса плюс/минус	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение плотности, набор для измерения плотности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Vox Подсчёт деталей	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Vox Контроль конечного продукта, FPVO	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Единицы измерения g, mg, ct, oz, lb, tael, bath	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Единицы измерения g, mg, ct, oz, lb, tael, bath	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% от взвешивания	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительно:		
USB Интерфейс для ПК	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Интерфейс RS232 для ПК, Принтер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Поддержка для IQ/OQ/PQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Механическая защита от кражи и с помощью пароля	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Работа с аккумулятором	-	-
IP65 защита	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



	EP	ES	XT	XB
Система калибровки	встроенная (SCS)	ЖК с подсветкой	встроенная (SCS)	внешняя, встроенная (SCS)
Меню, клавиатура	12 клавиш	10 клавиш	10 клавиш	5 клавиш
Дисплей	ЖК графический с подсветкой	ЖК	Люминесцентный	Люминесцентный
Корпус	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Размер чаши весов	диаметр 90 мм	диаметр 90 мм	диаметр 80 мм	диаметр 80 мм
Ветрозащитная витрина	260 мм	260 мм	260 мм	260 мм

120 г	EP 120A	ES 120A	XT 120A	XB 120A
220 г	EP 220A	ES 220A	XT 220A	XB 220A
320 г	EP 320A	ES 320A		
120г - 420 г	EP 420A-FR	ES 420A-FR		
420 г	EP 420A	ES 420A		
520 г	EP 520A	ES 520A		

Дополнительные функции:	EP	ES	XT	XB
MSW	☑	☑	-	-
ART	☑	☑	-	-
MBW	☑	☑	-	-
BEST	☑	☑	-	-
Калибровка пипеток	☑	☑	-	-
DDW	☑	☑	-	-
Взвешивание животных	☑	☑	☑	-
Статистика и протокол	☑	☑	☑	☑
Расчёт суммы нетто	☑	☑	☑	☑
Суммирование	☑	☑	☑	-
Преобразование единиц	☑	☑	☑	-
Расчет площади	☑	☑	☑	-
Проверка веса плюс/минус	☑	☑	☑	-
Плотность	☑	☑	☑	☑
Smart Vox Подсчёт деталей	-	☑	☑	☑
Smart Vox FPVO	-	☑	☑	☑
Единицы измерения g, mg, ct, oz, lb, tael, bath	☑	☑	☑	☑
Программа подсчёта	☑	☑	☑	☑
% от взвешивания	☑	☑	☑	☑
Дополнительно:				
USB	☑	☑	-	-
RS232	☑	☑	☑	☑
IQ/OQ/PQ	☑	☑	☑	☑
Anti Theft Protection	☑	☑	☑	☑
Battery/ Accumulator	-	-	-	по заказу
IP65 защита	☑	☑	-	-



	EP	ES	XT	XB	BJ
Система калибровки	встроенная (SCS)	встроенная (SCS)	встроенная (SCS)	внешняя, built in по заказу	внешняя
Меню, клавиатура	12 клавиш	10 клавиш	10 клавиш	5 клавиш	5 клавиш
Дисплей	ЖК графический	ЖК с подсветкой	Люминесцентный	Люминесцентный	ЖК
Корпус	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	ABS

Размер чаши весов	135 x 135 мм	135 x 135 мм	135 x 135 мм	135 x 135 мм	диаметр 100 мм
Ветрозащитная витрина	открытая	открытая	открытая	открытая	55 мм

102 г					BJ 100M
160 g				XB 160M	
320 г	EP 320M	ES 320M	XT 320M	XB 320M	
120 – 620 г	EP 620M-FR	ES 620M-FR	XT 620M-FR		
620 г	EP 620M	ES 620M	XT 620M	XB 620M	
920 г	EP 920M	ES 920M	XT 920M		
240 – 1220 г	EP 1220M-FR	ES 1220M-FR	XT 1220M-FR		
1220 г	EP 1220M	ES 1220M	XT 1220M	XB 1220M	
520 / 2220 г			XT 2220M-DR		
2220 г	EP 2220M	ES 2220M			

Размер чаши весов	200 x 200 мм	200 x 200 мм	170 x 170 мм	170 x 170 мм	135 x 135 мм
Ветрозащитная витрина	-	-	-	-	-

320 г				XB 320C	
410 г					BJ 410C
620 г				XB 620C	BJ 610C
1000 г					BJ 1000C
1200 г	EP 1200C	ES 1200C	XT 1200C	XB 1200C	BJ 1200C
2200 г	EP 2200C	ES 2200C	XT 2200C	XB 2200C	BJ 2200C
3200 г				XB 3200C	
1200 – 4200 г			XT 4200C-FR		
4200 г	EP 4200C	ES 4200C	XT 4200C	XB 4200C	
2200 – 6200 г	EP 6200C-FR	ES 6200C-FR	XT 6200C-FR		
6200 г	EP 6200C	ES 6200C	XT 6200C		
3200 – 8200 г	EP 8200C-FR	ES 8200C-FR			
8200 г	EP 8200C	EP 8200C			

Дополнительные функции:					
MSW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MBW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Калибровка пипеток	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DDW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Взвешивание животных	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Статистика и протокол	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчёт суммы нетто	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Суммирование	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Преобразование единиц	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Расчет площади	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка веса плюс/минус	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Плотность	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smart Vox Подсчёт деталей	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Vox FPVO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Единицы измерения g, mg, ct, oz, lb, tael, bath	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Программа подсчёта	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% от взвешивания	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительно:					
USB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RS232	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IQ/OQ/PQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита от кражи	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Работа с аккумулятором	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	по заказу	<input checked="" type="checkbox"/>
IP65 защита 1 мг / 10 мг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	EP	ES	XT	XB	VJ
Система калибровки	встроенная (SCS)	встроенная (SCS)	встроенная (SCS)	внешняя, built in по заказу	внешняя
Меню, клавиатура	12 клавиш	10 клавиш	10 клавиш	5 клавиш	5 клавиш
Дисплей	ЖК графический	ЖК с подсветкой	Люминесцентный	Люминесцентный	ЖК
Корпус	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	ABS
Размер чаши весов	200 x 200 мм	200 x 200 мм	200 x 200 мм	200 x 200 мм	170 x 140 мм
Ветрозащитная витрина	-	-	-	-	-

2100 г					BJ 2100D
3200 г			XT 3200D	XB 3200D	
4100 г					BJ 4100D
6200 г	EP 6200D	ES 6200D	XT 6200D	XB 6200D	BJ 6100D
8200 г	EP 8200D	ES 8200D	XT 8200D	XB 8200D	BJ 8200D
10200 г			XT10200D	XB 10200D	
12200 г	EP 12200D	ES 12200D			

Размер чаши весов	200 x 200 мм	200 x 200 мм	170 x 140 мм	170 x 140 мм	170 x 140 мм
Ветрозащитная витрина	-	-	-	-	-

6100 г					BJ 6100G
10200 г			XT 10200G	XB 10200G	
12100 г	EP 12200G	ES 12200G			BJ 12100G

Дополнительные функции:					
MSW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
ART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
MBW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
BEST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Калибровка пипеток	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
DDW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Взвешивание животных	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Статистика и протокол	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Расчёт суммы нетто	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Суммирование	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Преобразование единиц	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Расчет площади	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Проверка веса плюс/минус	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Плотность	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Smart Vox Подсчёт деталей	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Vox FPVO	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Единицы измерения г, мг, ct, oz, lb, tael, bath	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Программа подсчёта	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% от взвешивания	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительно:					
USB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
RS232	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IQ/OQ/PQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита от кражи	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Работа с аккумулятором	-	-	-	по заказу	<input checked="" type="checkbox"/>
IP65 защита 1мг/10мг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-



	IBK	ITK	ISK Подсчет, FPVO
Система калибровки	встроенная (SCS)	встроенная (SCS)	встроенная (SCS)
Меню, клавиатура	10 keys	10 keys + "Телефон"	10 keys + алфавитно-цифровой
Дисплей	Люминесцентный	Люминесцентный	Люминесцентный
Корпус	алюминий	алюминий	алюминий
Чаша весов	400x300 мм	400x300 мм	400x300 мм
Ветрозащитная витрина	-	-	-


0,1г	12000г	IBK 12000D	ITK 12000D	ISK 12000D
	18000г	IBK 18000D	ITK 18000D	ISK 18000D
	24000г	IBK 24000D	ITK 24000D	ISK 24000D
	12100г / 34000г	IBK 34000D-DR	ITK 34000D-DR	ISK 34000D-DR
	6100 – 34000г	IBK 34000D-FR	ITK 34000D-FR	ISK 34000D-FR
	34000г	IBK 34000D	ITK 34000D	ISK 34000D

	IBK	ITK	ISK	
Чаша весов	400x300 мм	400x300 мм	400x300 мм	
Ветрозащитная витрина	-	-	-	
1г	20000г	IBK 20000G	ITK 20000G	ISK 20000G
	30000г	IBK 30000G	ITK 30000G	ISK 30000G
	40000г	IBK 40000G	ITK 40000G	ISK 40000G
	60000г	IBK 60000G	ITK 60000G	ISK 60000G




Дополнительные функции:			
Smart Vox Подсчёт деталей	-	-	возможность подсчёта до 1000 предметов
Smart Vox Контролько конечного продукта, FPVO	-	-	FPVO, 500 предметов
Введение значения тары (вручную)	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Введение эталонного веса	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Минимальный вес образца, MSW	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Многоуровневое взвешивание, MBW	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Динамическое взвешивание, DDW	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение плотности	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое тестирование воспроизводимости (ART)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Взвешивание животных	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Статистика и протоколирование	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Расчёт суммы нетто	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Суммирование	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Свободное преобразование единиц	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Программа преобразования площади (Расчёт бумаги)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Проверка веса плюс/минус	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Единицы измерения g, mg, ct, ozt, lb, tael, bath	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Программа подсчёта	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% от взвешивания	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительно:			
Интерфейс RS232 для ПК, Принтера	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Поддержка для IQ/OQ/PQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Механическая защита от кражи и с помощью пароля	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



	XM 120-HR	XM 60-HR	XM 60	XM 66 (waste water model)	XM 50
Дисплей	ЖК, графика	Люминесцентный	Люминесцентный	Люминесцентный	Люминесцентный
Меню, клавиатура	сенсорная	10 клавиш	10 клавиш	10 клавиш	10 клавиш
Тип нагревательного элемента	Галогенный/ Инфракрасный/ Метал	Галогенный/ Инфракрасный/ Метал	Галогенный/ Инфракрасный/ Метал	Галогенный/ Инфракрасный/ Метал	Галогенный/ Инфракрасный/ Метал
Система калибровки	вес и температура	вес и температура	вес и температура	вес и температура	вес и температура
Корпус	алюминий / PBT / PPS	алюминий / PBT / PPS	алюминий / PBT / PPS	алюминий / PBT / PPS	алюминий / PBT / PPS
Чаша весов	диаметр 100 мм	диаметр 100 мм	диаметр 100 мм	диаметр 100 мм	диаметр 100 мм



Установки и параметры	XM 120-HR	XM 60-HR	XM 60	XM 66	XM 50
Память					
Методы	50	20	20	3 фикс, 2 изменяемых	1
Нагрев:					
Температурный диапазон/шаг (°C)	30 – 230 / 1	30 – 230 / 1	30 – 230 / 1	30 – 230 / 1	30 – 170 / 1
Метод	стандартный, плавный, быстрый	стандартный, плавный, быстрый	стандартный, плавный, быстрый	стандартный, плавный, быстрый	стандартный, плавный, быстрый
Интервалы	3	изменяемый быстрый + 1	изменяемый быстрый + 1	3 фикс, фикс быстрый + 1	1
Вычисление результатов:					
0% – 100%, 100% – 0%, ATRO, g / kg	☒	☒	☒	☒	☒
Остаточный вес (г), Потеря веса (г)	☒	☒	☒	☒	☒
Критерии выключения:					
Автостоп (град./сек.)	Произвольно заданный	Произвольно заданный	Произвольно заданный	Произвольно заданный	Произвольно заданный
Автостоп (% /сек.)	Произвольно заданный	Произвольно заданный	Произвольно заданный	Произвольно заданный	Произвольно заданный
Остановка таймера (мин.)	0,1 – 240 мин	0,1 – 240 мин	0,1 – 240 мин	0,1 – 240 мин	0,1 – 240 мин
Минимальная остановка (%)	0,1 – 99,9 мин	0,1 – 99,9 мин	0,1 – 99,9 мин	0,1 – 99,9 мин	0,1 – 99,9 мин
Настраиваемая остановка	☒	☒	☒	☒	☒
Дополнительно:					
Обозревательное окно	☒	☒	☒	☒	-
Интерфейс RS232 для ПК, принтер	☒	☒	☒	☒	☒
Поддержка для IQ/OQ/PQ	☒	☒	☒	☒	☒
Механическая защита от кражи и с помощью пароля	☒	☒	☒	☒	☒



	prepASH 229	prepASH 219	prepASH 212
Пробы с тиглями Precisa	29	19	-
Пробы со стандартными тиглями	12, по заказу	12, по заказу	12
Дисплей	ЖК, графика, цветной	ЖК, графика, цветной	ЖК, графика, цветной
Меню, клавиатура	сенсорный дисплей	сенсорный дисплей	сенсорный дисплей
Система калибровки	вес и температура	вес и температура	вес и температура
Корпус	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь

0,1 мг, 0,01%	120 г	prepASH 229	prepASH 219	prepASH 212
---------------	-------	-------------	-------------	-------------

Установки и параметры			
Нагрев			
Диапазон температур, °C	50 – 1000	50 – 1000	50 – 1000
Максимальное количество температурных шагов	10 свободно программируемые	10 свободно программируемые	10 свободно программируемые
Результаты	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0% – 100%, 100% – 0%, ATRO, g / kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Потеря веса/Остаточный вес	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Критерии выключения:			
Автоматическое выключение д/сек	свободно программируемое	свободно программируемое	свободно программируемое
Выключение по времени, часы	0 – 36 часов	0 – 36 часов	0 – 36 часов
Возможные подключения			
Интерфейс USB для			
принтера	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
сканера штрих-кода	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
карточки флэш-памяти	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Интерфейс (локальной сети) для			
ПК - анализ данных	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ПК - дистанционный мониторинг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ПК - дистанционная поддержка	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительно:			
Поддержка для IQ / OQ / PQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Подробный отчет с			
параметрами измерений	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
таблицами данных и графиками	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Углеродный анализ по ASTM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>